

ISTRUZIONI DI USO PLATORELLO DIAMANTATO Ø 50-230 mm

di tipo DGS (ФАТС), DGM (ФАТМ), DGT (ФАТТ)
Platorello diamantato di tipo DGS (ФАТС) alla smerigliatura senza l'uso del raffreddamento
Platorello diamantato di tipo DGM (ФАТМ), DGT (ФАТТ) #00, #0 alla smerigliatura senza l'uso del raffreddamento
*Platorello diamantato di tipo DGM (ФАТМ), DGT (ФАТТ) #2, #3 alla smerigliatura con il raffreddamento
Platorello diamantato di tipo DGM (ФАТМ) # 60, # 100 alla smerigliatura senza l'uso del raffreddamento
Platorello diamantato di tipo DGW # 70, # 100 alla smerigliatura senza l'uso del raffreddamento

IT

Gentile Cliente!
Grazie per aver scelto i prodotti della società "DI-STAR"! La qualità alta delle materie prime e del materiale, la scelta giusta dei componenti, l'uso delle tecnologie moderne, così come il controllo preciso rendono il nostro prodotto degno per il suo utilizzo durante un lungo periodo di tempo.
Per garantire tutto sopra specificato, si prega di seguire le raccomandazioni che troveranno in questa brochure. Solo in quel modo potete mantenere la qualità del Vostro utensile diamantato "DI-STAR".

Classificazione degli utensili

BESTSELLER 3D

EXTRA CLASS 5D
Gli utensili diamantati professionali con un buon rapporto prezzo-durata di funzionamento-produuttività. Una serie di utensili ideale per eseguire le professionali delle lavori prevalentemente di uso domestico.

Destinazione:
Platorello diamantato sono destinate alla smerigliatura dei materiali da costruzione artificiali e naturali tramite le smerigliatrici angolari a mano, sia senza il raffreddamento, che con l'uso del raffreddamento ad acqua (informazione dettagliata sulla necessità dell'uso del raffreddamento è indicata sul corpo dell'utensile diamantato).
Platorello diamantato di tipo DGS (ФАТС), DGM (ФАТМ), DGT (ФАТТ), DGW soddisfano i requisiti di sicurezza ed hanno superato la procedura di dichiarazione di conformità EN 13236, EAC.

La sequenza del trattamento platorello diamantato:
1. #00 → #0 → #2 → #3;
2. #60 (#70) → #100.

La designazione numerata della frese caratterizza la dimensione del cristallo di diamante che influenza l'ampiezza della superficie trattata del pezzo.

Platorello diamantato di tipo DGS (ФАТС) alla smerigliatura senza l'uso del raffreddamento

*Platorello diamantato di tipo DGM (ФАТМ), DGT (ФАТТ) #2, #3 alla smerigliatura con il raffreddamento.

Platorello diamantato di tipo DGM (ФАТМ), DGT (ФАТТ) #60, # 100 alla smerigliatura senza l'uso del raffreddamento.

Platorello diamantato di tipo DGW # 70, # 100 alla smerigliatura senza l'uso del raffreddamento

Attenzione! Durante utensili diamantati durante il lavoro possono diventare molto caldi. Non toccare!

Per evitare il danno durante il trasporto gli utensili diamantati devono essere rimossi e trasportati separatamente. Garantisce sempre il trasporto accurato degli utensili diamantati ed evitare le influenze esterne su di essi.

Per debellare il piatto diamantato di tipo DGM (ФАТМ), DGT (ФАТТ) #2, #3 applicate le stesse regole di utilizzo come per la frequenza di rotazione regolabile (vedi tabella 2). Il raffreddamento viene allestita alla smerigliatrice angolare tramite il sistema dei raccordi e dei tubi flessibili e viene effettuata direttamente nella zona della smerigliatura dentro il platorello diamantato. Durante l'uso dell'utensile diamantato è necessario monitorare le gradi di contaminazione del fluido refrigerante. Purezza ottimale della superficie trattata viene ottenuta alla massima trasparenza. Si consiglia di utilizzare acqua corrente e lavare periodicamente il materiale trattato!

Affilatura: Per iniziare il lavoro, leggere attentamente tale Istruzione. Rispettare esattamente tutte le norme di sicurezza durante l'utilizzo di utensili diamantati e degli impianti da Voi applicati.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro (spostamento, cambio utensile, ecc.) con le macchine di azionamento elettrico estrarre la spina dalla presa di corrente o, rispettivamente, rimuovere l'espulsore elettrico di dispositivo.

Prima di ogni utilizzo eseguire un controllo visivo per assenza degli eventuali danni dello strumento diamantato.

Mai utilizzare gli utensili diamantati danneggiati, non correttamente installati o non correttamente usati durante l'applicazione possono presentare un pericolo estremamente alto!

Eseguire il lavoro in occhio protetto con la protezione laterale (maschera con protezione completa), un respiratore, guanti e cuffie. Indossare sempre la cintura di sicurezza (se necessario utilizzando il grembiule).

Attenzione! Prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente tale Istruzione. Rispettare esattamente tutte le norme di sicurezza durante l'utilizzo di utensili diamantati e degli impianti da Voi applicati.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro (spostamento, cambio utensile, ecc.) con le macchine di azionamento elettrico estrarre la spina dalla presa di corrente o, rispettivamente, rimuovere l'espulsore elettrico di dispositivo.

Prima di ogni utilizzo eseguire un controllo visivo per assenza degli eventuali danni dello strumento diamantato.

Consigli per l'uso: Accendere che il Vostro utensile diamantato acquistato è destinato al trattamento del materiale sciolto (vedi Tabella 1). *Applicazione dell'utensile diamantato a seconda del materiale*, e il diametro esterno dello stesso, foro di montaggio (mezzo di fissaggio) e requisiti di raffreddamento corrispondente alle caratteristiche del Vostro impianto.

Non è consentito l'uso (cambiamento) del diametro (costruzione) del foro di montaggio dell'utensile diamantato.

Se il diametro del foro di montaggio dello strumento diamantato è più grande del diametro dell'albero di comando – è necessario utilizzare un anello adattatore speciale (non fornito nel corredo di consegna).

Installazione corretta: Prima dell'installazione dello strumento diamantato controllare la superficie di montaggio e le flange delle apparecchiature per eventuali scheggiature, ammaccature o altri danni. Se necessario, pulire da inquinamento o polvere.

Tabella 2. Regimi di smerigliatura consigliati:

Diametro platorello diamantato, mm	DGS (ФАТС), DGM (ФАТМ) #00, #0, DGT (ФАТТ) #00, #0, DGM (ФАТМ) #60, #100, DGW # 70, #100		Głębokość szlifowania za przejazd, mm		DOM (ФАТМ) #2; #3; DGT (ФАТТ) #2; #3	
	Alta smerigliatura senza l'uso del raffreddamento		Scala di abrasività		Con il raffreddamento	
Frequenza di rotazione dell'albero, g/min	Velocità lineare della smerigliatura m/s	10 15, 20 25 30, 35 45, 55 60, 65, 70 75, 80 85, 90 95	Skala ściernialności	Con il raffreddamento		
50	12000	35 0,2-0,3	0,2-0,3			
100	12000	63 -	-			
125	12000	80 -	0,5-0,6			
150	10000	80 -	-			
180	8500	80 -	-			
230	6600	80 -	-			

Właściwy montaż:

Przed instalowaniem sprzętu diamentowego sprawdzić powierzchnię nasadową Twojego

sprzętu i flange delle apparecchiature per eventuali scheggiature, ammaccature o altri danni. Se necessario, pulire da inquinamento o polvere.

Tabella 2. Zalecanie trybu szlifowania:

Srednica frezy, mm	DGS (ФАТС), DGM (ФАТМ) #00, #0, DGT (ФАТТ) #00, #0, DGM (ФАТМ) #60, #100, DGW # 70, #100		Głębokość szlifowania za przejazd, mm		DOM (ФАТМ) #2; #3; DGT (ФАТТ) #2; #3	
	Bez stosowania chłodzenia		Skala ściernialności		Z chłodzeniem	
Predkość obrotowa walu roboczego, ob/min	Liniowa prędkość szlifowania m/s	10 15, 20 25 30, 35 45, 55 60, 65, 70 75, 80 85, 90 95	Skala abrazivnosti	Z chłodzeniem		
50	12000	35 0,2-0,3	0,2-0,3			
100	12000	63 -	-			
125	12000	80 -	0,5-0,6			
150	10000	80 -	-			
180	8500	80 -	-			
230	6600	80 -	-			

Przed instalowaniem sprzętu diamentowego sprawdzić powierzchnię nasadową Twojego

sprzętu i flange delle apparecchiature per eventuali scheggiature, ammaccature o altri danni. Se necessario, pulire da inquinamento o polvere.

Tabella 2. Zalecanie trybu szlifowania:

Diameter frezy, mm	DGS (ФАТС), DGM (ФАТМ) #00, #0, DGT (ФАТТ) #00, #0, DGM (ФАТМ) #60, #100, DGW # 70, #100		Głębokość szlifowania za przejazd, mm		DGM (ФАТМ) #2; #3; DGT (ФАТТ) #2; #3	
	Bez chłodzenia		Skala abrazivnosti		Z chłodzeniem	
Częstotliwość obrotowa walu, ob/min	Liniowa prędkość szlifowania m/s	10 15, 20 25 30, 35 45, 55 60, 65, 70 75, 80 85, 90 95	Skala abrazivnosti	Z chłodzeniem		
50	12000	35 0,2-0,3	0,2-0,3			
100	12000	63 -	-			
125	12000	80 -	0,5-0,6			
150	10000	80 -	-			
180	8500	80 -	-			
230	6600	80 -	-			

Przed instalowaniem sprzętu diamentowego sprawdzić powierzchnię nasadową Twojego

sprzętu i flange delle apparecchiature per eventuali scheggiature, ammaccature o altri danni. Se necessario, pulire da inquinamento o polvere.

Tabella 2. Zalecanie trybu szlifowania:

Diameter frezy, mm	DGS (ФАТС), DGM (ФАТМ) #00, #0, DGT (ФАТТ) #00, #0, DGM (ФАТМ) #60, #100, DGW # 70, #100		Głębokość szlifowania za przejazd, mm		DGM (ФАТМ) #2; #3; DGT (ФАТТ) #2; #3	
	Bez chłodzenia		Skala abrazivnosti		Z chłodzeniem	
Częstotliwość obrotowa walu, ob/min	Liniowa prędkość szlifowania m/s	10 15, 20 25 30, 35 45, 55 60, 65, 70 75, 80 85, 90 95	Skala abrazivnosti	Z chłodzeniem		

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/distar-190832.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/almaznye-shlifovalnye-chashki.html>